

ホームネットワークシステムと無線LAN接続で動作確認ができた無線ルーターの機種一覧			
メーカー	品番	ファームVer	備考
BUFFALO	WHR-G301N	1.80	
BUFFALO	WHR-HP-G300N	1.61	
BUFFALO	WZR-HP-G302H	1.82	
BUFFALO	WHR-300	1.96	
BUFFALO	WZR-900DHP	1.00	
BUFFALO	WZR-600DHP2	1.12	
BUFFALO	WHR-300HP2	1.60	
corega	CG-WLR300NM	1.90	
ELECOM	WRC-733GHBK	1.30	
IO-DATA	WN-G300R	1.00	
Logitec	LAN-W300N/R	1.18	
Logitec	LAN-WH300N/DR	1.08	
NEC	Aterm WR8150N	1.0.11	
NEC	Aterm WR8370N-HP	1.0.8	
NEC	Aterm WR8700N	1.0.13	
NEC	Aterm WR9500N-HP	1.0.14	
NEC	Aterm BL170HV	2.3.1	無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認
NEC	Aterm BL172HV	2.3.1	無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認
NEC	Aterm WR8166N	2.0.8	
NEC	Aterm WR8150N(eo)	NB15	
NEC	Aterm WR8300N(eo)	NC15	
NEC	Aterm WG1800HP	1.0.15	
NEC	Aterm WF300HP	1.0.1	
NEC	Aterm WG300HP	1.0.5	
NEC	Aterm WG600HP	1.0.7	
NTT西日本	PR-400KI	06.00.0100	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
NTT西日本	RT-400MI	06.01.0021	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
NTT西日本	RT-400NE	6.15	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
Yahoo	J18V111.00	1.0.1	
Yahoo	J18V115.00	1.0.2	

掲載の機種は当社で動作確認を行なったものです。
 お客様の使用環境によっては通信に支障をきたすことがあります。
 すべてのハードウェア、ファームウェアバージョンでの動作を保証するものではありません。
 動作検証は、機器購入時の状態での検証結果です。
 お客様が個別に機器設定された状態を保証するものではありません。
 対応環境につきましては予告なく改定される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
 未確認のスマートフォンであっても無線接続できるものがありますが、無線ルーターやスマートフォンによっては、音声遅延や雑音が入ったり、一部の機能が動作しない場合があります。

※注意: 電波を使う無線LANは、距離や障害物の影響で音声遅延や雑音が入ったり、同一周波数を使う機器の影響でつながらないことがあります。